

Plán běžné údržby a jmenovitých akcí na rok 2004

1. Běžná údržba - opravy, revize, technická výpomoc

8 000 000

2. Jmenovité akce

44 281 127

Celkem finanční prostředky na opravy bytového fondu

52 281 127

| Poř. č. | Adresa | Počet b.j. | Charakteristika prací | Konstr. systém | Předpokl. náklady v r. 2004 |
|---------|------------------------------|------------|---|----------------|-----------------------------|
| 1. | PPS III | | oprava hydroizolací stěn, stropů, podlah | monolit | 2 007 110 |
| 2. | tř.T.Batí 1285 | 102 | výměna ÚT | skelet | 5 988 974 |
| 3. | Obeciny 3261 | 10 | oprava domu | tradiční | 4 085 043 |
| 4. | Obeciny 3120 | 10 | oprava domu | tradiční | 6 000 000 |
| 5. | Dlouhá 4305-4306 | 24 | oprava balkonů a lodžii | TO 6B | 700 000 |
| 6. | PPS IV | | oprava hydroizolací stěn, stropů, podlah | monolit | 2 300 000 |
| 7. | Vodní 345 | 2 | oprava fasády | tradiční | 300 000 |
| 8. | Kvítková 800 | 9 | oprava fasády, výměna oken, oprava stř. pláště | tradiční | 800 000 |
| 9. | tř.T.Batí 3757-3762 | 36 | výměna oken | tradiční | 1 800 000 |
| 10. | U zimního stadionu 2096 | 5 | výměna oken, oprava stř. pláště | tradiční | 900 000 |
| 11. | Ovčírna 344 | 143 | oprava fasády - štít. stěny | skelet | 300 000 |
| 12. | Dlouhá 94 | 6 | výměna dlažby v dvorním traktu | tradiční | 250 000 |
| 13. | Losky 2426 | 17 | výměna elektroinstalace | tradiční | 500 000 |
| 14. | Družstevní 4510 | 99 | výměna PVC ve spol. prostorách | TO6B | 400 000 |
| 15. | Okružní 4699 | 360 | výměna PVC ve spol. prostorách | panel | 2 300 000 |
| 16. | Sokolská 3961-3964 | 42 | výměna vstupní dveří do domu | tradiční | 400 000 |
| 17. | Sokolská 3921-3924 | 44 | výměna vstupní dveří do domu | tradiční | 300 000 |
| 18. | Středová 4786 | 360 | oprava 2 ks výtahů | panel | 500 000 |
| 19. | Ovčírna 344 | 143 | oprava 1 ks výtahu | skelet | 300 000 |
| 20. | Díly IV/3691 - Družba | 32 | oprava výtahu | panel | 650 000 |
| 21. | Díly IV/3692 - Družba | 32 | oprava výtahu | panel | 650 000 |
| 22. | Podhoří 513 | 91 | oprava výtahu | TO6B | 600 000 |
| 23. | Zálešná I/4057 - Drofa | 164 | oprava výtahu | skelet | 800 000 |
| 24. | obvod | | výměna termoreg. ventilů | | 600 000 |
| 25. | Sokolská 3961-3964 | 42 | oprava balkonů | tradiční | 600 000 |
| 26. | Sokolská 3921-3924 | 44 | oprava balkonů | tradiční | 600 000 |
| 27. | Zálešná I/4057-Drofa | 164 | výměna pošt. schránek | skelet | 300 000 |
| 28. | Zálešná I/4057-Drofa | 164 | výměna vstupních dveří do bytů | skelet | 850 000 |
| 29. | Ke křibům 5005 | 10 | oprava fasády, zpevněných ploch, výměna vstupních dveří do bytů | tradiční | 500 000 |
| 30. | Okružní 4699- I.segment | 360 | výměna výtahu a schodišť. stěn | panel | 2 000 000 |
| 31. | Středová4786-II. segment | 360 | výměna výtahu a schodišť. stěn | panel | 2 000 000 |
| 32. | Ovčírna 344 | 143 | Výměna stěn vstupní haly | skelet | 4 000 000 |
| | Celkem jmenovité akce | | | | 44 281 127 |

Zpracovala: Danuše Eichlerová, Správa domů Zlín, s.r.o.