

ÚKOL B3/15/8867

Odbor realizace investičních akcí

Odbor kanceláře primátora

Dorazil/ 577630681

Zlín, 29. 5. 2015

Úkol ze setkání zástupců RMZ s občany místní části Salaš konané dne 11. 5. 2015


| | | |
|------------|---|---------------------------------|
| B3/15/8867 | V rámci reklamace řešit 2 problémy v rekonstruované budově KaMČ Salaš (vlhkost zdiva pod stropem v tělocvičně, parkety). Z: ORIA | KT: 1. 6. 2015 T: 8. 6. 2015 |
|------------|---|---------------------------------|

Prohlídkou na místě zjištěny skvrny vystupující z původní omítky zdiva pod stropem v tělocvičně, zatékání neprokázáno (kontrola střechy, skladby pochozí vrstvy stropu nad tělocvičnou). K vyjádření přizván zhotovitel rekonstrukce úřadovny, dle jeho sdělení se nejedná o reklamační vadu, omítka v místě výskytu skvrn původní.


Původně se projevující vlhkost obvodové stěny u podlahy v tělocvičně při prohlídce nezjištěna (při rekonstrukci objektu provedena sanační omítka).

Spáry parket v tělocvičně do 1 mm, vzhledem k vlhkostním poměrům v budově dále v pozorování, po ustálení bude spárování upraveno. Posun KT : 1. 10. 2015

S pozdravem



Leopold Bednařík
vedoucí Odboru realizace
investičních akcí

Souhlasí



RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora

~~Nesouhlasí~~


Zlín. statutární město Zlín

- 5 - 06 - 2015