

Jméno:

Robert Navrátil

E-mail:

RobertNavratil@zlin.eu

Útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství

Telefon:

577630972

Popis interního sdělení

Předmět:

Informace k plnění úkolu B3/25/012481 - Veřejná setkání s občany místní částí Podhoří: Provéřit stav Slanického potoka, jeho koryta a studny po záplavách

Popis:

V průběhu dubna a května provedl zástupce Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ a zástupce Odboru městské zeleně p. Bajza povodňovou prohlídku v erozně zasaženém úseku Slanického potoka a následně s Ing. Bajzou (OMZ) zhodnocení úrovně a potenciálního rozvoje břehové eroze včetně možného návrhu technických opatření v podobě staveb upravujících koryto potoka. Míra eroze v úseku pod lesem u 2 slanických studní není mimořádná, v korytech toků s vyšším spádem zcela běžná. V dalším úseku níže po toku bylo koryto částečně zaneseno naplaveninami. Oslovili jsme proto správce toku Lesy ČR, s.p. ve věci odstranění nánosů z koryta toku. Ze strany správce toku jsme obdrželi negativní odpověď. Důvodem je skutečnost, že správce toku nevlastní v korytě toku žádné stavby, které by měl povinnost udržovat, a to včetně odstranění nánosů, které jsou přirozenou součástí koryta. V reakci na negativní odpověď správce toku jsme dohodli ve spolupráci s p. Hlouškem z Odboru investičních akcí MMZ a stavbyvedoucím městského bytového domu „Na Slanici“ panem Hrdličkou odstranění štěrkových nánosů z koryta podél části stávající komunikace. Nános byl dne 3.11.2025 odstraněn z otevřeného koryta Slanického potoka v nejkritičtějších místě, kde docházelo k rozlivu na místní komunikaci. Koryto potoka je aktuálně s ohledem na místní podmínky průtočné bez překážek, které by zhoršovaly povodňový odtok srážkových vod.

K problematice nánosů v korytě toku je důležité poznamenat, že nánosy se ve značné míře vyskytují i pod soukromými mosty a propustky - jejich odstraňování je povinností vlastníků těchto staveb.

Komunikovali jsme také s Odborem majetkové správy MMZ (paní Gromusová, p. Molek), neboť pozemek, po kterém Slanický potok protéká, a který je v místě strmého břehu zasažen nátrží, je ve vlastnictví SMZ.

V současnosti je pozemek pronajímán. Pokud by v budoucnu docházelo k rozšiřování eroze a tím snížení užitnosti pronajatého pozemku, bude smlouva s nájemníkem upravena případně vypovězena. V případě stavby zabraňující další erozi a zajišťující stabilizaci pozemku koryta toku by šlo o investici do nového vodního díla v cenovém rozsahu přibližně 500 tis. až 1,5 mil. Kč, přičemž tato není nezbytná. Na základě nízké efektivity (hodnota ochráněného majetku je pouze část pronajaté zahrady) a finanční náročnosti jsme od plánu stavby nového vodního díla upustili.

Po bližším průzkumu na místě slanických studní, který proběhl 14.5.2025, jsme zjistili, že blízké koryto vodního toku Slanice se vlivem přírodních procesů - mj. i kvůli vyšším průtokům vody - zahloubilo a došlo k vytvoření erozních sesuvných nátrží, zejména v pravém břehu. Zahloubení dna koryta vedlo k zaklesnutí úrovně hladiny podzemní vody mělké přípovrchové zvodně, z čehož vyplývá, že pokles úrovně hladiny vody v potoce vyvolal pokles hladiny i ve studni s přepadovou trubkou. Minerální voda z ní přestala téci. Možnost vrácení úrovně dna koryta a tedy i snad hladiny vody ve studni na původní úroveň by sice byla, ale za použití nemalých finančních prostředků a s tím výsledkem, že stabilita využití zdroje vody ve studni s ohledem na stále probíhající geologické změny zvodnělého prostředí by nemohla být nikdy spolehlivě zajištěna. Geologická oblast flyšového pásma, ve které se nacházíme, je typická právě vysokou nestabilitou mělkých přípovrchových geologických vrstev, přičemž mezi typické projevy této oblasti patří zanikání starých a vznik nových pramenišť a pramenných zón. Na základě posouzení podmínek v lokalitě nebude do stávajících studní zasahováno.

Zadavatel

Vyjádření:

Pavlovová Vladimíra, Ing. (vedoucí odboru)

Schvaluji

Garanti

1. Volf Vojtěch (náměstek primátora)

Vyjádření:

Souhlasím

Datum, podpis:

18. 11. 2025, *Vojtěch Volf*