



STÁVAJÍCÍ STAV:



SO 101 OPRAVA CHODNÍKU MEZI UL.CHELČICKÉHO A 2.KVĚTNA

- 70 m² OPRAVA CHODNÍKU VE STÁV. TRASE A ŠÍŘCE 1,20 M - zámková dlažba
- 5 m² ZELEŇ - zatravnění dotčených ploch, dle potřeby humusování
- 1 m² NÁKLEPOVÁ DLAŽBA - varovný pás, červená
- 3 bm CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 100/250/1000 - převýšení 60 mm
- 104 bm CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK - 100/250/1000 - zapuštěný
- 1,5 bm SILNIČNÍ OBRUBNÍK - 150/250/1000 - převýšení 20 mm
- 3 bm SILNIČNÍ OBRUBNÍK - 150/250/1000 - převýšení 100 mm

Hlav. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář A-S nám. T.G. Masaryka 588, Zlín tel: 577210627, IČO: 61405230
Ing. Alster	M. Sedlářová	M. Sedlářová	Ing. Alster	
INVESTOR: SMZ ZLÍN				FORMÁT 2 A4 STUPEŇ oprava
OPRAVA CHODNÍKU MEZI ULICEMI CHELČICKÉHO A TR. KVĚTNA A CHODNÍKU K DOMU č.p. 819 NA TRIDĚ SVOBODY SO 101, SO 102				DATUM 3.2018
				Č.Z.
SITUACE - SO 101				MĚR. 1:250 Č.V. 5.