

oc  
OZPaZ

rac  
OKP

vřzujie  
Vašátková, tel.: 577 630 955

datum  
15. 5. 2020

věc  
**Aktuální informace o plnění úkolu z veřejného setkání s občany místní části Mokrá, Zlínské paseky, konaného dne 11. 11. 2019 – doplnění informace podané dne 6. 12. 2019**

**Úkol č. B6/19/11452:** Provéřit a oslovit Lesy ČR a VaK z důvodu společného řešení problematiky regulace toku Paseckého potoka (znečištění - splašky, odpad a nedostatečná kapacita vpustí, regulace koryta, řešení vsakových ploch).

Odbor životního prostředí a zemědělství podává aktuální informaci navazující na sdělení ze dne 6. 12. 2019:

### 1. Stav koryta potoka

Dne 12. 12. 2019 se konalo společné místní šetření se zástupci správce toku (Lesy ČR, s. p.). Pochůzky podél koryta toku v úseku mezi ulicí Strážná (č. p. 4453) a odbočkou ul. K Pasekám (č. p. 5460) - cca 500 m - se zúčastnili také dva místní občané.

**Závěr:** Stav koryta toku není nejlepší, důvodem je však především živelná činnost obyvatel a firem: stavby vybudované bez povolení nebo v rozporu s ním (zídky, kůlny, garáže atd.), odpady v březích i v korytě. Důvodem zaplavování je často hlavně to, že obyvatelé vybudovali některé své objekty bez povolení přímo u toku, bez zachování zákonných odstupů od koryta toku. Na rozšíření koryta není prostor – vodní tok je často sevřený zástavbou, pozemky sousedící s vodním tokem nejsou v majetku města ani Lesů ČR. Správce toku ani Odbor ŽPaZ MMZ nebude iniciovat ani zajišťovat regulaci koryta. Odklizení odpadu v korytě a na jeho březích (často vrostlé do terénu nebo v husté zeleni) zařadil odbor ŽPaZ do pořadníku úklidových prací na vodních tocích, časový horizont však zatím nelze určit.

### 2. Výustní objekty – znečištěné vody

Na výustním objektu dešťové kanalizace č.1 (u fy Pozimos) bylo v době pochůzky zjištěno zabarvení dna potoka podobné splaškům. Provozovatel kanalizace stav prověřil dne 18.12.2019, nebylo však nalezeno žádné znečištění odpovídající barvě na dně výusti. Oblast výusti proto pro budoucí srovnání stavu pracovníci Moravské vodárenské vyčistili a kontrolu této výusti zařadili do plánu kontrol (1měsíční intervaly).


### 3. Splašky na komunikaci

Jedná se o stoku dešťové kanalizace č. 2 (nedaleko křižovatky ul. K Pasekám a Gahurova) se zúženým profilem v důsledku již dříve realizovaných oprav komunikace. Vlastníkem komunikace je Zlínský kraj. Jednání mezi Moravskou vodárenskou a. s. a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje již proběhlo, výsledkem je zadání projektové

dokumentace na zkapacitnění předmětné kanalizace. Ještě v letošním roce bude vyřízeno stavební povolení, následně dojde k realizaci prací.



Vladimíra Pavlovová  
vedoucí Odboru životního prostředí  
a zemědělství Magistrátu města Zlína



Vyjádření:  
RNDr. Bedřich Landsfeld  
náměstek primátora

souhlasím

ANO/NE

